



DÉTAIL DE RÉPARATION D'UNE SOLIVE TROP COUPÉE À UNE EXTRÉMITÉ

SITUATION AVANT RÉPARATION



SITUATION APRÈS RÉPARATION



*COLLE PL PREMIUM
** Contreplaqué (CSP) 1 $\frac{1}{2}$ " ou meilleur

RTF-001-18

NOTES IMPORTANTES

Ce détail est valide pour des charges uniformes résidentielles.
Pour d'autres types de charges, communiquer avec le manufacturier.
Vérifier le site web www.openjoisttriforce.com pour les dernières mises à jour.

